



"Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten." "Please pay attention to copyright note DIN ISO 16016"

Bearbeitungsmaß/ machining dimension X-1	Rastposition/ locking position	
24	1	
39	2	
54	3	
69	4	

Durch unterschiedlich hohe Einrastung des Riegels im Sockel, sind, zur Anpassung an die Gehäusehöhe, die nebenstehenden Bearbeitungsmaße zu berücksichtigen.
Standardvormontage in Rastposition 2/
Due to the different height levels of locking positions for lever and socket, please note the machining dimensions to adapt the TSH to the enclosure dimension, standard position = 2



Belastbarkeit bei ruhender Last/
Carrying capacity (dead weight)



- Vorraussetzung:
- Ordnungsgemäße Montage der Tragschiene
 - Einwandfreie Montage des TSH 35 an das Gehäuse
- Conditions:
- *correct assembly of the DIN rail*
 - *correct assembly of TSH 35 to the enclosure*

Maßstab/ Scale:	1:1	
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:	2K 0410.028.02	
Artikel / Article:	TSH 35	
Katalogzeichnung Catalogue drawing		
3793	21.08.06	
A Nr. / Alt-No.:	Datum / Date:	
DISK:	2 801 153	
Datum / Date:	11.01.94 FW	


BOPLA
A Phoenix Mecano Company